

**ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA
METALNE KONSTRUKCIJE
deo 1
Opšti deo i spojna sredstva**

1. KARAKTERISTIKE METALNIH KONSTRUKCIJA (istorijat, prednosti i nedostaci, primena)

- Metalne konstrukcije u građevinarstvu se izrađuju prvenstveno od **čelika** (*legura gvožđa i ugljenika*) i, u znatno manjoj meri, od **legura aluminijuma**.
- Težište ovog kursa je na čeličnim konstrukcijama.
- Čelične konstrukcije se pored građevinarstva koriste i u drugim industrijskim granama (auto industrija, brodogradnja, avio industrija...).

Primena čeličnih konstrukcija u građevinarstvu:

Zgradarstvo-sportske dvorane ,izložbene hale, višespratne zgrade, industrijske hale, krovovi stadiona, hangari...

Mostogradnja-drumski mostovi, železnički mostovi, kombinovani mostovi, pešački mostovi...

Specijalne (inženjerske) konstrukcije

- Antenski stubovi,
- Stubovi dalekovoda,
- Industrijski dimnjaci,
- Silosi,
- Rezervoari,
- Cevovodi,
- Ofšor pat forme,

Kratak istorijat metalnih konstrukcija

- 1735. g osvojen je postupak dobijanja sirovog gvožđa,
- 1777-79. izvedena je most preko reke Severn u Engleskoj kao prva građevinska konstrukcija od sirovog gvožđa. Most je lučni raspona 30,8 m, a i danas je u upotrebi kao pešački most.

Prve čelične konstrukcije

- 1855. god. Henri Besemer je pronašao postupak za dobijanje čelika u kruškastim pećima (konvertorima)
- 1874. god. završen je most Sent Luis preko reke Misisipi (SAD) kao prva značajna konstrukcija od čelika. Most je lučni sa rasponima preko 150 m.

Pozitivne osobine (prednosti) čeličnih konstrukcija:

- Visoke vrednosti mehaničkih karakteristika,
- Male dimenzije i težine elemenata,
- Industrijalizovana proizvodnja – visok kvalitet,
- Laka manipulacija, transport i montaža,
- Lakše i jeftinije fundiranje,
- Manja osetljivost na seizmičke uticaje,
- Fleksibilnost i adaptibilnost,
- Mogućnost demontaže i trajna vrednost,
- Laka i jednostana sanacija i rekonstrukcija.

Nedostaci čeličnih konstrukcija

Osetljivost na dejstvo **korozije**.

Osetljivost na dejstvo **požara**.

Potreba za kvalifikovanijom radnom snagom.

2. UGLJENIK U ČELIKU

- Čelik je legura gvožđa (Fe) i ugljenika (C).
- Sadržaj ugljenika se kreće od **0,05-1,7%**.
- Konsruktioni čelici imaju manje od **0,25%** ugljenika.
- Sadržaj ugljenika bitno utiče na karakteristike čelika.
- Atomi C su znatno manji od atoma Fe i uglavljuju se u kristalnu rešetku (više kod γ -rešetke);
- U čeliku se C javlja i u vidu karbida gvožđa (Fe₃C) – **cementita** ili u vidu mešavine Fe i cementita koja se naziva **perlit**;

3. MEHANIČKE KARAKTERISTIKE ČELIKA

Najvažnije karakteristike za proračun konstrukcija;

- granica razvlačenja – f_y
- čvrstoća na zatezanje – f_u
- modul elastičnosti – E
- Puasonov koefcijent – ν
- izduženje pri lomu – δ
- kontrakcija (žilavost) – ϕ
- zapreminska masa – γ

Neke bitne konstante materijala

$$E = 210000 \text{ MPa} (21000 \text{ kN/cm}^2)$$

$$\nu = 0,3$$

$$G = E/(2(1 + \nu)) = 81000 \text{ MPa} (8100 \text{ kN/cm}^2)$$

$$\gamma = 7850 \text{ kg/m}^3$$

$$\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ 1/oC}$$

4. ISPITIVANJE METALA NA ZATEZANJE

Određuju se najvažnije mehaničke karakteristike:


- granica elastičnosti - f_e
- granica razvlačenja - f_y
- čvrstoća na zatezanje - f_u
- modul elastičnosti - E
- izduženje pri lomu – δ
- kontrakcija poprečnog preska – ϕ

Uzorci (epruvete) za ispitivanje

$$\ell_0 = 5,65 \cdot \sqrt{A_0} \quad \text{za} \quad \ell_0 \geq 25\text{mm}$$

$$\ell_0 = 11,3 \cdot \sqrt{A_0} \quad \text{za} \quad \ell_0 < 25\text{mm}$$

Dijagrami $\sigma - \varepsilon$ za različite čelike



Izduženje pri lomu

$$\delta = \frac{\ell - \ell_o}{\ell_o} \cdot 100$$

Kontrakcija poprečnog preseka

$$\psi = \frac{A_o - A}{A} \cdot 100 \quad [\%]$$


Izduženje pri lomu i kontrakcija poprečnog preseka su pokazatelji duktilosti i žilavosti materijala!

5. OZNAČAVANJE ČELIKA (opšte, čelici sa utvrđenim mehaničkim osobinama, čelici sa utvrđenim hemijskim sastavom i mehaničkim osobinama)

Označavanje čelika je visoko standardizovano.

Usvojen je Evropski sistem označavanja.

Novi sistem za označavanje čelika



Slovni simbol osnovne oznake kod specifičnih čelika

G za liveni čelik

S za konstrukcioni čelik (S235, S275, S355 ...)

B za betonske čelike (B500 ...)

P za čelik za opremu pod pritiskom (P265, P355 ...)

E za čelik za mehaničke konstrukcije (E295, ...)

Y za čelik za prednaprezanje betona (Y1770 ...)

Za čelične konstrukcije u građevinarstvu koriste se pretežno konstrukcioni čelici (nelegirani, niskougljenični čelici).

6. VRSTE ČELIČNIH PROIZVODA I NJIHOVA PRIMENA (vruće valjani proizvodi, limovi, hladno oblikovani proizvodi, materijal za spajanje)

Oblici osnovnih proizvoda čeličana

Proizvodi čeličana se ne koriste kao gotovi proizvodi za izradu čeličnih konstrukcija. Oni su u stvari poluproizvodi koji se dodato prerađuju (najčešće deformacijom).

Prerada čelika deformacijom

Postupci obrade su:

- valjanje,
- kovanje,
- presovanje i
- izvlačenje.

Najviše se primenjuje **valjanje** (90%).

Valjanje može biti u

- vrućem stanju (vruće valjani proizvodi),
- hladnom stanju (hladno oblikovani proizvodi).

Valjanje u vrućem stanju

- Valjanje u vrućem (toplom) stanju (vruće valjanje) se najčešće primenjuje.
- Poluproizvodi se zagrevaju na 1200-1300 oC – testasto stanje.
- Zagrejani element (polufabrikat) se propušta kroz seriju valjaka (i preko 70). Postepeno se smanjuje njegova debljina.
- Valjci mogu da budu ravni ili profilisani.
- Vrućim valjanjem se poboljšava kvalitet čelika (usitnjavaju se zrna njegove strukture).
- Prvom operacijom valjanja se ingoti prevode u osnovne oblike, a potom se dobijaju finalni proizvodi (limovi, profili,...).

Standardni vruće valjani proizodi

Mogu da se podele na četiri grupe:

- Štapasti proizvodi,
- Limovi,
- Profilisani nosači,
- Šuplji profili.

Limovi

Prema debljini se dele na:

- fine limove $t < 3$ mm
- srednje limove i $3 < t < 4,75$ mm
- grube limove $t > 4,75$ mm.

Prema obredi površine dele se na:

- glatke (ravne),
- rebraste,
- bradavičaste i
- perforirane.

Profilisani nosači

1. U profili
2. I profili sa uskim nožicama:

 - I (IPN) i
 - IPE profili.

3. I profili sa širokim nožicama: HEA, HEB, HEM, HD

Hladno oblikovani proizvodi

Dobijaju se:

- hladnim valjanjem ravne trake
- previjanjem ravne trake pritiskom (u posebnim alatima)


Dele se na:

- hladno oblikovane profile (otvorenog ili zatvorenog preseka)
- hladno oblikovane profilisane limove

Ostali proizvodi

- Automatski zavareni profili;
- Sačasti i olakšani nosači;
- Užad i kablovi
- Rešetkasta gazišta (rost)
- Istegnuti metal

Materijal za spajanje



7. OSNOVE I METODE PRORAČUNA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA (metoda dopuštenih napona i metoda graničnih stanja)

Osnove proračuna čeličnih konstrukcija

Osnovni kriterijum je **pouzdanost** koja se ogleda kroz:

- **sigurnost** – konstrukcija sa odgovarajućim stepenom sigurnosti mora da bude sposobna da prihvati sva opterećenja koja će se javiti tokom njenog veka (kontrola napona, stabilnosti,...);
- **funkcionalost** – konstrukcija mora da omogući normalno funkcionisanje objekta shodno njegovoj nameni (kontrola deformacija i vibracija);
- **trajnost** - faktori od uticaja su izbor i kvalitet materijala, kvalitet izvođačkih radova, konstrukcijsko oblikovanje, nivo održavanja objekta (korozija, zamor matrijala,)

Metode proračuna

Prema teoriji dopuštenih napona

- deterministički pristup;
- zastavljen u domaćim propisima;

Prema teoriji graničnih stanja

- poluprobabilistički pristup;
- zastavljen u većini savremenih propisa (Evrokod);

8. PRORAČUN PREMA TEORIJI DOPUŠTENIH NAPONA

- Standardom se definišu (propisuju) određeni slučajevi (kombinacije) opterećenja i odgovarajući dopušteni naponi koji ne smeju biti prekoračeni!
- Kriterijum za iscrpljenje nosivosti je dostizanje granice razvlačenja (f_y).
- Dopušteni naponi se određuju (determinišu) na osnovu jedinstvenih koeficijenata sigurnosti (ν) kojim se deli napon na granici razvlačenja (f_y).
- Zasniva se na Teoriji elastičnosti i u pogledu proračuna uticaja u elementima konstrukcije (globalna analiza) i u pogledu dimenzionisanja preseka i elemenata (lokalna analiza).
- Pored kontrole napona obavezna je i kontrola deformacija.

9. SLUČAJEVI OPTEREĆENJA

- **I slučaj opterećenja – osnovno opterećenje** (sopstvena težina, stalno opterećenje, sneg, korisno opterećenje, saobraćajno opterećenje,...)
- **II slučaj opterećenja – osnovno + dopunsko opterećenje** (dopunska opterećenja su: vetar, temperatura, sile kočenja, bočni udari,...)
- **III slučaj opterećenja – osnovno + dopunsko + izuzetno opterećenje** (izuzetna opterećenja su: udar vozila, seizmički uticaju, požar...)

10. OBIČNI ZAVRTNJEVI (opšte, oblici i vrste zavrtnjeva)

Prednosti zavrtnjeva u odnosu na zakivke

- ujednačen kvalitet (industrijska proizvodnja),
- jednostavnija oprema i jeftinija radna snaga za ugradnju,
- nezavisnost u odnosu na vremenske uslove,
- brža ugradnja i
- manja cena.


Oblik i dimenzije običnih zavrtnjeva:

M12,M16,M20,M22,M24,M27,M30

Podela prema tačnosti izrade:

a) Obrađeni (upasovani) zavrtnjevi,

b) Neobrađeni (neupasovani) zavrtnjevi



Zavrtanj M20

obrađen zavrtanj

neobrađen zavrtanj

nominalni prečnik

$d = 20 \text{ mm}$

prečnik tela zavrtnja

$d= 21 \text{ mm (za proračun)}$

prečnik rupe

$d_0= 21 \text{ mm}$

$d = 20 \text{ mm}$

$d= 20 \text{ mm}$

$d_0= 21 \text{ mm}$

Specifični oblici zavrtnjeva

- a)zavrtnjevi sa unutrašnjom šestougaonom glavom;
- b)zavrtnjevi sa upuštenom glavom;
- c)zavrtnjevi bez navrtke;
- d)konusni zavrtnjevi.

11. OBIČNI ZAVRTNJEVI (klase čvrstoće i obeležavanje u tehničkoj dokumentaciji)

Označavanje zavrtnjeva




Oznaka treba da sadrži informacije o:

- vrsti navoja (M ili “),
- prečniku zavrtnja (d),
- dužini zavrtnja (l),
- kvalitetu materijala od koga je izrađen i
- standardu po kome je zavrtanj izrađen.

Mdxl...k.č–(JUS M.B1.068)

Primer:M20x100...5.6

Prikazivanje zavrtnjeva na crtežima :

Nazivni prečnik	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
Osnovne oznake za zavrtnjeve	*	*	#	#	*	28 	31 
Obrađeni zavrtnjevi	*	*	#	#	*	28 	31 
Montažni zavrtnjevi	*	*	#	#	*	28 	31 
Montažne rupe i zavrtnjevi	*	*	#	#	*	28 	31 

Klase čvrstoće zavrnjeva:

Klase čvrstoće definiše kvalitet čelika od kog su zavrtnjevi izrađeni, odnosno njegove mehaničke karakteristike:

- fu čvrstoća na zatezanje i
- fy granica razvlačenja.

Klase čvrstoće se označava sa dva broja razdvojena tačkom!

Značenje oznake klase čvrstoće

Broj na prvom mestu predstavlja stotinu deo čvrstoće na zatezanje u MPa:

fu/ 100.

Broj na drugom mestu predstavlja desetostruki odnos granice razvlačenja i čvrstoće na zatezanje:

10 (fy/fu).

Obični zavrtnjevi se izrađuju u sledećim klasama čvrstoće:

4.6, 4.8, 5.6, 5.8, i 6.8.

12. RAD VEZA SA OBIĆNIM ZAVRTNJEVIMA

Vrste spojeva sa zavrtnjevima:


- Smičući spojevi (SS) i smičući spojevi sa tačnim naleganjem (SST) kod kojih se sila prenosi smicanjem tela zavrtnja;
- Zatežući spojevi (ZS) kod kojih se sila prenosi zatezanjem tela zavrtnja i
- Kombinovani spojevi (KS) istovremeno smicanje i zatezanje.

Podela zavrnjeva prema funkciji


- Statički zavrnjevi – učestvuju u prenošenju sila koje deluju na mestu veze ili nastavka;

- Konstruktivni zavrtnjevi – usvajaju se iz konstruktivnih razlga, kao što su ukrupnjavanje delova, obrazovanje poprečnog preseka, prijanjanje različitih elemenata...


Različita naprezanja zavrtnjeva



Naprezanja zavrtnja u smičućem spolu



Deformacije kod smičućih spojeva



Savijanje zavrtnjeva

Gnječenje osnovnog materijala

Manji zazor ($\Delta d = d_0 - d$) \Rightarrow manje deformacije!

13. NOSIVOST ZAVRTNJEVA NA SMICANJE

Nosivost zavrtnjeva na smicanje:

$$F_v = m \cdot A_{v,1} \cdot \tau_{dop} = m \cdot \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot \tau_{dop}$$

m - sečnost zavrtnja,

Av,1 - površina poprečnog preseka tela zavrtnja,

τ_{dop} - dopušten napon smicanja i

d - prečnik zavrtnja.

Kod obrađenih zavrtnjeva umesto prečnika zavrtnja (d) treba uzeti prečnik rupe (d0)!

14. NOSIVOST ZAVRTNJEVA NA PRITISAK PO OMOTAČU RUPE

Nosivost zavrtnjeva na pritisak po omotaču rupe:

$$F_b = \min A_b \cdot \sigma_{b,dop}$$

$$F_b = \min \sum t \cdot d \cdot \sigma_{b,dop}$$

minAb - minimalna površina kontakta između tela zavrtnja i omotača rupe;


d - prečnik tela zavrtnja;

min $\sum t$ - minimalna debljina limova koji su opterećeni u istom pravcu;


σ_b - dopdopušten napon pritiska po omotaču rupe.

Kod obrađenih zavrtnjeva umesto prečnika zavrtnja (d) treba uzeti prečnik rupe (d0)!

Određivanje minimalne debljine




$$\min \sum t = \min \begin{cases} t_1 \\ t_2 \end{cases}$$



$$\min \sum t = \min \begin{cases} t_1 + t_3 \\ t_2 \end{cases}$$

Sečnost zavrtnjeva



15. NOSIVOST ZAVRTNJEVA NA ZATEZANJE


Nosivost zavrtnjeva na zatezanje

Zavisi od:

- kvaliteta materijala i
- površine ispitnog preseka (As)

$$A_s = \frac{\pi}{4} \left(\frac{d_2 + d_3}{2} \right)^2$$

d_2 srednji prečnik navoja,
 d_3 prečnik jezgra zavrtnja.



Dopuštena sila zatezanja:

$$F_{t,dop} = A_s \cdot \sigma_{t,dop}$$

As - površina ispitnog preseka zavrtnja,
 σ_t - dopdopušten napon zatezanja za zavrtnjeve.

Nosivost obrađenih i neobrađenih zavrtnjeva na zatezanje je ista!

16. KOMBINOVANO NAPREZANJE (ZATEZANJE I SMICANJE) OBIČNIH ZAVRTNJEVA

Zavrtnjevi koji su istovremeno opterećeni na smicanje i zatezanje. Pored pojedinačnih kontrola nosivosti na smicanje i zatezanje potrebno je proveriti i interaktivno dejstvo smicanja i zatezanja!

Kontrole naprezanja:

Smicanje :

Zatezanje :


Kombinovano

Naprezanje :

17. SLABLJENJE KONSTRUKCIIONIH ELEMENATA RUPAMA ZA SPOJNA SREDSTVA

Kod zategnutih elemenata uzima se u obzir slabljenje rupama za zavrtnjeve

II-II



$$A_{\text{net}}^I = (b - 2d_o) \cdot t \quad A_{\text{net}}^{II} = (e + 2e_2 + 2s - 4d_o) \cdot t$$

Merodavan presek je presek sa manjom neto površinom!

18. VISOKOVREDNI ZAVRTNJEVI (opšte, oblik i dimenzije)

Visokovredni zavrtnjevi

- Osnovni problem kod veza sa običnim zavrtnjevima je zazor između tela zavrtnja i rupe.*
- Obični zavrtnjevi nisu pogodni za veze u dinamičkim konstrukcijama.*
- Deformacije veza sa običnim zavrtnjevima su reaktivno velike zbog poništenja zazora i izduženja tela zavrtnja.*

Karakteristike visokovrednih zavrtnjeva

- Visok kvalitet osnovnog materijala (granica razvlačenja od 640 do 1080 MPa);*
- Mogućnost prednaprezanja;*
- Drugacije ponašanje veza sa prednapregnutim visokovrednim zavrtnjevima;*
- Mogućnost primene kod dinamički opterećenih konstrukcija.*
- Nešto sporija ugradnja.*

Prednosti visokovrednih u odnosu na obične zavrtnjeve

- Veća nosivost,*
- Manja deformabilnost veze,*
- Manja naprezanja u osnovnom materijalu na mestu neto preseka (prenošenje sile putem trenja),*
- Sprečeno je nekontrolisano odvrtanje navrtke.*

Nedostatci

- nešto veća cena,*
- posebna obrada tarnih površina,*
- kontrola kvaliteta na gradilštu,*

Kratak istorijat

- Početak primene u SAD-u 1948 (zamena dotrajalih zakivaka na mostovima),*
- Prvi propisi iz ove oblasti 1951.*
- U Evropi prva primena 1952.*
- Kod nas 1964 na HE Đerdap.*
- Proklizavanje!*

Oblik i dimenzije visokovrednih zavrtnjeva

Osnovne dimenzije standardnih visokovrednih zavrtnjeva :

Oznaka dimenzije
M12,M16,M20,M22,M24
M27,M30.


19. VISOKOVREDNI ZAVRTNJEVI (klase čvrstoće i obeležavanje u tehničkoj dokumentaciji)

Obeležavanje visokovrednih zavrtnjeva:

Vrsta zavrtnja	Zazor	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
Zavrtnjevi bez tačnog naleganja	$\Delta d \leq 1,0 \text{ mm}$	∅	+	+	+	*	⊙	⊙ ³⁰
Zavrtnjevi sa tačnim naleganjem	$\Delta d \leq 0,3 \text{ mm}$	⊖	⊖	⊖	⊖	*	⊖	⊖ ³⁰
Dodatne oznake								
Montažni zavrtnjevi	∅	+	+	+	+	*	⊙	⊙ ³⁰
Montažne i rupe i zavrtnjevi	∅	⊖	⊖	⊖	⊖	*	⊖	⊖ ³⁰

Klase čvrstoće:

Klasa čvrstoće	Tehnička (konvencijalna) granica razvlačenja $f_{0,2}$	Zatezna čvrstoća f_u	Izduženje δ_s	Udarna žilavost na 0°C
	[MPa]	[MPa]	(%)	[J]
8.8	640	800	12	30
10.9	900	1000	9	20
12.9	1080	1200	8	15




20. PONAŠANJE VEZA SA PREDNAPREGNUTIM VISOKOVREDNIM ZAVRTNJEVIMA (smičući spojevi)

Ponašanje prednapregnutih visokovrednih zavrtnjeva u smičućim spojevima

- Prednaprezzanjem se u zavrtnjевима javlja sila zatezanja, a u kontaktom spoju napon pritiska;
- Sila trenja između limova zavisi od napona pritiska i hrapavosti (trenja) kontktnih površi;
- Prenošenje sila se ostvaruje trenjem;
- Koncentracija napona u neto preseku je manja nego kod veza sa neprednapregnutim zavrtnjевима;

Tok sila kod prednapregnutih zavrtnjeva:



Proklizavanje:

- Kada je sila u zavrtnju manja od sile trenja koja se angažuje u spoju, nema relativnih pomeranja između limova, a sile se prenose trenjem;
- Nakon dostizanja sile trenja dolazi do naglog pomeranja (proklizavanje) između elemenata (poništava se zazor);
- Proklizavanjem ne dolazi do iscrpljenja nosivosti zavrtnja, već on počinje da "radi" kao običan zavrtanj na smicanje i pritisak omotača rupe.
- Granično stanje nosivosti prednapregnutih visokovrednih zavrtnjeva se dostiže smicanjem tela zavrtnja ili gnječenjem omotača rupe
- Proklizavanjem dolazi do značajnih deformacija koje je poželjno izbeći (koncentracije napona, zamor materijala);
- Proklizavanje se može tretirati kao granično stanje upotrebljivosti;

- Evrokod 3 razlikuje dve kategorije spojeva (veza):

B – otporne na proklizavanje pri GSU (SLS)
C – otporne na proklizavanje pri GSN (ULS)

21. PRORAČUN NOSIVOSTI VISOKOVREDNIH ZAVRTNJEVA U SMIČUĆIM SPOJEVIMA

Potrebno je proveriti:

- nosivost na proklizavanje, pri graničnom stanju upotrebljivosti;
 - nosivost na smicanje i pritisak po omotaču rupe, pri graničnom stanju nosivosti;
- Prema našim propisima ne dozvoljava se proklizavanje pri eksploatacionom opterećenju (koncept dopuštenih naponi)!

Nosivost prednapregnutih zavrtnjeva na proklizavanje $F_{s,dop}$:

m - broj tarnih ravnih (kao sečnost kod običnih zavrtnjeva),

F_p - sila prednaprezanja,

μ - koeficijent trenja,

v_2 - koeficijent sigurnosti.

Neophodne kontrole nosivosti kod prednapregnutih visokovrednih zavrtnjeva u tarnim spojevima:::

$$V_1 \leq F_{s,dop} = m \cdot \mu \cdot F_p / v_2$$

$$V_1 \leq F_{b,dop} = \min \sum t \cdot d \cdot \sigma_{b,dop}$$

V1 - maksimalna sila u jednom zavrtnju,

$F_{s,dop}$ - nosivost na proklizavanje,

$F_{b,dop}$ - nosivost na pritisak po omotaču rupe.

Neophodne kontrole nosivosti kod neprednapregnutih visokovrednih zavrtnjeva u smičućim spojevima:::

$$V_1 \leq F_{v,dop} = m \cdot \frac{d^2 \pi}{4} \cdot \tau_{dop}$$

$$V_1 \leq F_{b,dop} = \min \sum t \cdot d \cdot \sigma_{b,dop}$$

V1 - maksimalna sila u jednom zavrtnju,
 Fv,dop - nosivost zavrtnja na smicanje,
 Fb,dop - nosivost na pritisak po omotaču rupe.

Nosivost obrađenih prednapregnutih zavrtnjeva u tarnom spoju Fvs,dop::

$$F_{vs,dop} = F_{v,dop} + 0,25 \cdot F_{s,dop}$$

Fv,dop - nosivost obrađenog zavrtnja na smicanje i pritisak po omotaču rupe;
 Fs,dop - nosivost zavrtnja na proklizavanje;

22. PRORAČUN NOSIVOSTI VISOKOVREDNIH ZAVRTNJEVA NA ZATEZANJE

$$F_{t,dop} = v_3 \cdot F_p$$

Kontrola nosivosti: $Nt,1 < Ft,dop$
 Nt,1 - sila zatezanja u posmatranom zavrtnju.

Proračun nosivosti neprednapregnutih VVZ na zatezanje:

$$F_{t,dop} = \sigma_{t,dop} \cdot A_s$$

23. PRORAČUN NOSIVOSTI PREDNAPREGNUTIH VISOKOVREDNIH ZAVRTNJEVA U KOMBINOVANIM SPOJEVIMA

Proračun nosivosti prednapregntih visokovrednih zavrtnjevma u kombinovanim spojevima

Neobrađeni VVZ:

$$F_{s,dop} = m \cdot \mu \cdot \frac{(F_p - N_{t,1})}{\nu_2}$$

Obrađeni VVZ:

$$F_{s,dop} = F_{v,dop} + 0,25 \cdot m \cdot \frac{\mu \cdot (F_p - N_{t,1})}{\nu_2}$$

24. KONSTRUISANJE VEZA SA ZAVRTNJEVIMA I ZAKIVCIMA (opšta pravila, određivanje prečnika spojnog sredstva, raspored zakivaka i zavrtnjeva u vezi)

Pravila za konstruisanje veza sa zavrtnjevima i zakivcima:

- Veze i nastavci treba da budu simetrični!
- Minimalan broj zavrtnjeva (zakivaka) sa jedne strane spoja je 2 u zgradarstvu, a 3 u mostogradnji.
- Veze na preklop sa 1 zakivkom nisu dozvoljene, a veze sa 1 zavrtnjom se koriste samo u izuzetnim slučajevima;

Veze na preklop sa jednim zavrtnjem

Savijanje spojnog sredstva (zavrtnja)!
Pored smicanja i savijanja u zavrtnju se javlja i zatezanje!



Optimalan prečnik zavrtnja:

- Pravilnim izborom prečnika zavrtnja dobija se uravnotežen odnos nosivosti na smicanje i pritisak po omotaču rupe!

$$opt d_0 = \sqrt{5 \cdot t_{s,\min}} - 0,2 \quad [\text{cm}]$$

$t_{s,\min}$ – minimalna debljina jednog od elemenata koji se spajaju

Raspored zavrtnjeva u vezi – oznake:



e - rastojanje između susednih zavrtnjeva;

e1 - rastojanje između zavrtnja i ivice lima u pravcu delovanja sile;

e2 - rastojanje između zavrtnja i ivice lima upravno na pravac delovanja sile

Opis rastojanja	Min.	Maksimalno
Rastojanje između susednih zavrtnjeva u pravcu i upravno na pravac delovanja sile e	$3d_0$	Za noseće zakivke i zavrtnjeve, konstruktivne zakivke i zavrtnjeve u pritisnutim štapovima i ukrućenjima rebara $8d_0$ ili $15t$
		Za konstruktivne zakivke i zavrtnjeve u zategnutim štapovima i za vezu rebra i nožice izvan nastavka kod limenih nosača $12d_0$ ili $25t$
Rastojanje između zavrtnjeva i ivice elementa u pravcu delovanja sile e_1	$2d_0$	Kada je ivica ukrućena, odnosno previjena (slika 2.56b) $3d_0$ ili $9t$
		U ostalim slučajevima $3d_0$ ili $6t$
Rastojanje između zavrtnjeva i ivice elementa upravno na pravac delovanja sile e_2	$1,5d_0$	Kada je ivica ukrućena, odnosno previjena (slika 2.56b) $3d_0$ ili $9t$
		U ostalim slučajevima $3d_0$ ili $6t$

25. ZAVARIVANJE (opšti pojmovi i definicije)

Šta je zavarivanje?

- Tehnološki postupak spajanja istih ili sličnih metala;
- Na visokim temperaturama tope se osnovni i dodatni materijal, dolazi do njihovog mešanja i sjedinjavanja (fizičkog i hemijskog);
- Hlađenjem ove mešavine dolazi do očvršćavanja i nastaje šav kao materijalni kontinuitet;
- Zavarivanjem nastaje kontinualan spoj;

Primena zavarivanja u gradevinskim konstrukcijama

- Izrada osnovnih elemenata konstrukcije (I, U, L profili, sandučasti profili, kružni profili...);
- Izrada sklopova specifičnih konstrukcija (ortotropne ploče kod mostova,...);
- Izrada veza između elemenata konstrukcije; (samostalno ili u kombinaciji sa zavrtnjevima)
- Ojačanje elemenata konstrukcije (adaptacije i sanacije);

26. ZAVARIVANJE (prednosti i nedostatci)

Prednosti zavarivanja

1. Materijalan kontinuitet (pravilan tok sila);

2. Smanjenje ukupne težine konstrukcije (lakše veze, mogućnost variranja debljine elemenata);
3. Brža izrada u radionici (nema bušenja);
4. Nema slabljenja elemenata rupama za spojna sredstva;
5. Manja deformabilnost veza, a samim tim i konstrukcije;
6. Velike mogućnosti konstrukcijskog oblikovanja;
7. Vodonepropusnost spojeva
8. Estetski aspekt;


Nedostatci

- Kvalifikovana radna snaga;
- Kontrola kvaliteta spojeva u radionici i na gradilištu;
- Osetljivost na klimatske uslove na gradilištu (temperatura, vetar);
- Veća osetljivost na dejstvo požara;
- Zavarene veze nisu montažno-demontažne;

27. ZAVARIVANJE (osnovni pojmovi u zavarivanju)

Osnovni pojmovi

- Osnovni materijal;
- Dodatni materijal (elektroda ili žica);
- Spoj – međusobni položaj delova koji se spajaju;
- Šav – materijalizovano mesto spajanja;
- ZUT – Zona Uticaja Toplote;
- Žljeb – prostor u koji se deponuje dodatni materijal;
- Zavar



- a) šavovi iz jednog zavara
- b) šavovi iz više podužnih zavara
- c) šavovi izviše poprečnih zavara

Zavarljivost

Zavarljivost je sposobnost metala da se može spajati zavarivanjem;

- Operativna zavarljivost – mogućnost ostvarenja materijalnog kontinuiteta;
- Metalurška zavarljivost – dobijanje šava zahtevanog kvaliteta
- Konstruktivna zavarljivost – sposobnost šava da se pod opterećenjem ponaša kao osnovni materijal;

Osnovni principi pri projektovanju

- Veze i nastavci jednostavnji za izvođenje (pre svega izvodljivi!);
- Izbegavati teške položaje zavarivanja (manja efikasnost, lošiji kvalitet);
- Racionalan izbor kontrole kvaliteta zavarenih spojeva;

28. ZAVARIVANJE (vrste spojeva i šavova)

Vrste spojeva:

- sučevi spojevi;
- ugaoi ili T spojevi;

- preklopni spojevi

Vrste šavova

- Sučevi šavovi sa punom penetracijom;
- Sučevi šavovi sa delimičnom penetracijom;
- Ugaoni šavovi;
- Šavovi u rupama;
- Čep šavovi;
- Užljebljeni šavovi;

29. SUČEONI ŠAVOVI SA PUNOM PENETRACIJOM (opšte, osnovni elementi šava, vrste sučevih šavova, oblici žljebova)

Elementi koji se spajaju leže u istoj ravni;




~ovo su elementi sa istom i razlicitom debljinom

zavareni


Vrste sučevih šavova

- I šavovi – bez obrade ivica, $t = 1-5$ mm,
- V i 1/2V šavovi – $t = 5-15$ mm,
- X šavovi – dvostruki V šavovi, $t = 12-35$ mm,
- K šavovi – ugaoni spojevi, $t > 10$ mm,
- U šavovi – posebna obrada, $t > 25$ mm,
- J šavovi – ugaoni spojevi, $t > 15$ mm.



30. UGAONI ŠAVOVI (opšte, osnovni elementi šava, isprekidani šavovi)


Elementi koji se spajaju su pod uglom različitim od 180°.



Sučevni šavovi
sa punom
penetracijom

Sučevni šavovi
sa delimičnom
penetracijom

a)



Sučevni šavovi

Ugaoni
šavovi

b)

Pravi ugaoni spojevi

Ugaoni šavovi

- Nije potreba posebna obrada ivica;
- Primjenjuju se za ugaone i preklopne spojeve;
- Dodatni materijal se deponuje u korito koje obrazuju elementi (limovi) koji se spajaju;
- Tok sila je drugačiji nego kod sučevnih šavova;
- Drugačiji postupak proračuna;
- Mogu biti kontinualni ili isprekidani;

Minimalne i maksimalne dimenzije ugaonih šavova:

Osnovne dimenzije su debljina (a) i dužina (l) šava.

Minimalna debljina šava je $a_{min} = 3 \text{ mm}$

Maksimalna debljina šava je $a_{max} = 0,7t_{min}$ (izuzetno, kod šupljih profila, $a_{max} = t_{min}$);

Maksimalna dužina šava je $l_{max} = 100a$.

Minimalna dužina šava je $l_{min} = 6a$ ili 40 mm .

31. DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE (opšte, obložne elektrode, elektrodne žice)

- Dodatni materijal je metal koji se topi, meša sa rastopljenim osnovnim materijalom i ispunjava žljeb šava;
- Može da bude u vidu: obložene electrode ili elektrodne žice;
- Mora da poseduje odgovarajuće mehaničke i metalurške karakteristike;

Obložene electrode

- Sastoje se od metalnog jezgra (1) i obloge ili plašta (2);
- Prečnik jezgra (d) zavisi od debljine šava i može biti 2, 2,5, 3,2, 4 ili 5 mm, a dužina (l) je 200, 300, 350 ili 450 mm;
- Na jednom kraju elektrode nema obloge kako bi se uspostavilo strujno kolo;

Zahevi koje treba da ispunjava obložena elektroda:

- Lako uspostavljanje električnog luka
- Lako ponovo uspostavljanje luka pri njegovom prekidu,
- Ravnometerno topljenje jezgra i obloge u toku zavarivanja,
- Dobro ispunjenje žljeba i formiranje šava,
- Dobro uvarivanje osnovnog materijala,
- Dobijanje šava određenog kvaliteta bez grešaka,
- Zavarivanje u svim položajima,
- Visoka produktivnost zavarivanja,
- Lako odvajanje troske sa ohlađenog šava,
- Lako skladištenje na suvom mestu bez promene osobina

Uloga obloge u procesu zavarivanja

- Vrši ionizaciju gasa u električnom luku kao bi se obezbedila stabilnost električnog luka (K, Ca, Ba, Li...);
- Stvara zaštitnu atmosferu oko luka i rastopa;
- Stvara trosku preko rastopa;
- Dovodi legirajuće elemente u rastop koji služe za dezoksidaciju i denitratizaciju (Mn, Al, Si, ...);

Elektrodne žice


- Kontinualne, metalne elektrode za poluautomatsko i automatsko zavarivanje;
- Mogu da budu: punjene ili pune;
- Punjene elektrodne žice se sastoje od metalnog cilindra i jezgra od mineralnog praha;

Punjene elektrodne žice

Metalni cilindar se izrađuje od hladno valjnih traka koje se povijaju i ispunjavaju prahom;

Prah ima istu ulogu kao i obloga kod obloženih elektroda;

Izrađuju se u dimenzijama $d = 1,2 \text{ } 1,6 \text{ } 2,4 \text{ } 3,2 \text{ } 4 \text{ i } 5 \text{ mm}$;



Pune elektrodne žice

- Izrađuju se od hladno vučenih ili hladno valjanih žica punog poprečnog preseka;
- Primenu se za zavarivanje MIG, MAG ili EPP postupkom;
- Presvlače se tankim slojem bakra radi antikorozione zaštite;

32. GREŠKE U ŠAVOVIMA (vrste grešaka, uzroci nastanka grešaka u šavovima)

Greške se prema svojoj prirodi mogu podeliti na:


- Dimenzionalne greške ili greške oblika;
- Strukturne greške ili greške kompaktnosti;

Dimenzionalne greške u šavovima:

Nedovoljno ispunjavanje žljeba (1), Preveliko nadvišenje šava (2), Neprovaren koren šava (3) Prokapine na mestu korena šava (4), Oštar prelaz između šava i osnovnog materijala (5), Zarez na ivici šava (6), Denivelacija elemenata u žljebu (7), Krateri na početku i kraju šava (8) i Rupičavost površine šava (9).

Strukturne greške u šavovima

Gasne pore (10a), Rasuti mehuri (10b), Mehuri u lancu (10c), Nalepljivanje (11), Greške provarivanja korena (12), Uključci troske (13), Podužne i poprečne prsline (14).



- Greške predstavljaju materijalni diskontinuitet;
- Dolazi do koncentracija napona u zoni šava;
- Nisu sve greške istog značaja, odnosno iste opasnosti;
- Stepen rizika zavisi od: vrste greške, načina naprezanja i karaktera opterećenja;
- Dimenzionalne greške su vidljive golid okom i neke od njih se mogu korigovati;

Klasifikacija grešaka prema Međunarodnom institutu za zavarivanje:

- 100 – Prsline;
- 200 – Poroznost i druge šupljine;
- 300 – Različiti uključci;
- 400 – Greške nalepljivanja i neprovaren koren;
- 500 – Greške oblika;
- 600 – Ostale greške;

33. KONTROLA KVALITETA ZAVARENIH SPOJEVA

- Obim i vrsta kontrole šavova zavise od: načina, karaktera i intenziteta naprezanja, kao i od značaja spoja u konstrukciji i važnosti same konstrukcije;
- Treba izabрати optimalan nivo kontrole kvaliteta šavova imajući u vidu tehničke i ekonomске pokazatelje;

Vrste kontrole kvaliteta šavova:

- Vizuelna kontrola - vrše je kvalifikovana lica; mogu se otkriti samo dimenzionalne greške; koriste se pomoćna sredstva - šabloni;
- Radiografska kontrola - materijali u zavisnosti od svoje gustine i debljine, apsorbuju različitu količinu rendgenskih ili gama zraka koji kroz njih prolaze; ukoliko zrak prolazi kroz poru ili prslinu on se manje apsorbuje, pa izaziva jače eksponiranje foto-emulzije; ta mesta su na radiogramu tamnija od ostalih "zdravih" delova šava; pored rendgenskih zraka koriste se i izotopi koji emituju gama zrake (iridijum, kobalt i cezijum); postupak radiografske kontrole se primenjuje i u radionici i na gradilištu; za terenske uslove bolji su uređaji na bazi izotopa (lakši su i ne koriste el. struju); postupak je izuzetno precizan i koristi se za veoma važne spojeve i konstrukcije; radiografski snimak (radiogram) trajni dokument o kvalitetu zavarenog spoja; koristi se kod čeličnih i konstrukcija od Al legura; za veće debljine (više od 50mm) koriste se izotopi, a za Al rendgenski zraci;
- Ultrazvučna kontrola - zasniva se na činjenici da je brzina prostiranja ultrazvučnih talasa kroz određenu sredinu konstantna ($\text{čelik } v = 5850 \text{ m/s}$; $\text{Al } v = 6300 \text{ m/s}$); svaki diskontinuitet (pora, uključak,...) izaziva poremećaj – promena brzine i intenziteta talasa, primenjuju se ultrazvučni talasi visoke frekvencije $0,5 - 15 \text{ MHz}$; primenjuju se dve ultrazvučne metode:
 1. • Metoda prozvučavanja;
 2. • Echo metoda
 - 3.
- Magnetska kontrola;
- Penetracijska kontrola;

Razlikuju se tri kvaliteta sučeonih šavova:

- S ili specijal (B)
- I kvalitet (C)
- II kvalitet (D)

Za svaki kvalitet šava zahteva se određen stepen kontrole kvaliteta!

Šavovi S-kvaliteta moraju da zadovolje sledeće uslove:

- da su vizuelno ujednačenog kvaliteta, jedri, bez naprslina,
- da nemaju grešaka na početku i kraju šava,
- da su eventualna nadvišenja i zarezi obrušeni i to u pravcu toka sila,
- da je koren šava dobro očišćen i ponovo zavaren,
- da je radiografska kontrola izvršena na čitavoj dužini šava (100%).

Šavovi I-kvaliteta

- nije potrebno da se obruse eventualna nadvišenja,
- radiografska kontrola na 50% dužine šava.

Šavovi II-kvaliteta


- ne zahteva se primena radiografske kontrole.

34. PRORAČUN NOSIVOSTI ZAVARENIH SPOJEVA (proračun sučeonih šavova)

Osnovne pretpostavke:

- zanemaruju se koncentracije napona;
- zanemaruju se sopstveni (zaostali) naponi;
- uticaji u šavovima se određuju kao u osnovnom materijalu;
- dimenzije sučeonih šavova su jednake dimenzijama osnovnog materijala ($a=t_{min}$);

Primena polaznih i završnih pločica:



Određivanje napona u sučeonim šavovima:

- normalni napon

- smičući napon

- uporedni napon

Dopušten napon za sučeone šavove ($\sigma_{b,w,dop}$)

$$\sigma_{b,w,dop} = k \cdot \sigma_{dop}$$

k - koeficijent kvaliteta;

σ_{dop} - dopušten napon za osnovni materijal;


Koeficijent kvaliteta k zavisi od:

- kvaliteta šava;
- vrste napesanja;
- vrste čelika;

Dokaz nosivosti sučeonih šavova:


35. PRORAČUN NOSIVOSTI ZAVARENIH SPOJEVA (proračun ugaonih šavova)

Komponente napona u ugaonim šavovima:



a)

U merodavnoj ravni



b)

U ravni spoja

- n normalni napon koji deluje upravno na ravan spoja;

- V_{\parallel} napon smicanja koji deluje u pravcu šava;

- V_{\perp} napon smicanja koji deluje upravno na šav;

Kontrola nosivosti ugaonih šavova:

$$\sigma_u = \sqrt{n^2 + V_{||}^2 + V_{\perp}^2} \leq \sigma_{w,dop}$$

- Uporedni napon σ_u je vektorski zbir svih komponentalnih napona u šavu!
- Dopušteni naponi za ugaone šavove $\sigma_{w,dop}$

Primena ugaonih šavova


Aksijalno opterećeni elementi:

- spojevi na preklop i
- ugaoni spojevi.


Veze kod elemenata opterećenih na savijanje;

Kombinovano napregnuti elementi;


Proračun ugaonih šavova kod aksijalno opterećenih spojeva na preklop,podužni (bočni) ugaoni šavovi:




Proračun ugaonih šavova kod aksijalno opterećenih spojeva na preklop. Poprečni (čepni) ugaoni šavovi



Proračun ugaonih šavova kod aksijalno opterećenih spojeva na preklop - kosi ugaoni šavovi:



Proračun ugaonih šavova kod aksijalno opterećenih elemenata u ugaonim spojevima:



36. KONSTRUISANJE ZAVARENIH SPOJEVA

Lako izvođenje zavarenog spoja (spoј pristupačan, položaj zavarivanja što jednostavniji); Primenu uobičajenih postupaka zavarivanja. Izvođenje šavova sa što manjim dimenzijama. Pravilan izbor vrste i kvaliteta šava. Ravnomeran tok sila. Male deformacije usled zavarivanja; Prihvatljive vrednost sopstvenih napona.

Treba izbegavati:

- Debele limove i debele šavove;
- Nagomilavanje šavova na jednom mestu;
- Oštре prelaze i nagle diskontinitete kod dinamički opterećenih konstrukcija;
- Montažne nastavke u zavarenoj izradi;
- Teške položaje zavarivanja;
- Komplikovane detalje;

37. KOMPATIBILNOST RAZLIČITIH SPOJNIH SREDSTAVA U VEZI

- Ne mogu se sva spojna sredstva međusobno kombinovati u istoj vezi;
- Različita krutost spojnih sredstava onemogućava ravnomernu raspodelu sila;
- Primena različitih spojnih sredstava u istoj vezi, uglavnom kod sanacija i kod specifičnih konstrukcijskih sistema;

Ne mogu se kombinovati

1. **Zakivci i obični (neupasovani) zavrtnjevi,**
2. **Neupasovani zavrtnjevi i prednapregnuti visokovredni zavtrnjevi,**
3. **Neupasovani zavrtnjevi i zavarivanje,**
4. **Prednapregnuti visokovredni zavrtnjevi i obični (neupasovani) zavrtnjevi sa zazorom većim od 0,3 mm,**
5. **Prednapregnuti visokovredni zavrtnjevi i zavarivanje kod dinamički opterećenih konstrukcija, osim kod elemenata opterećenih na savijanje (nosača).**
6. **Sučevi i ugaoni šavovi kod dinamičkog opterećenja.**